



# NARZĘDZIA DO NAPINANIA I CIĘCIA OPASEK KABLOWYCH



## TG1



2.5 - 4.8 mm

1. Owiń opaskę kablową na przedmiocie i zacisnąć ją.
2. Dostosuj ustawienia naprężenia, obracając pokrętkę.
3. Przelóż opaskę kablową przez narzędzie napinające i przyłóż głowicę tnącą do główki opaski kablowej.
4. Naciskaj spust, aż opaska kablowa zostanie odcięta.

## TG2



3.6 - 10.6 mm

1. Zaciśnij opaskę kablową wokół elementów tak, aby uzyskać przybliżoną średnicę wiązki.
2. Włóż odsłonięty pasek opaski kablowej do szczeliny przy ostrzu obcinaka, a następnie do szczeliny przy chwytaku.
3. Ściśnij uchwyty napinające, aż do osiągnięcia pożądanego napięcia wiązki.
4. Kontynuuj trzymanie razem uchwytów napinających i ściskaj uchwyt obcinaka, aż pasek opaski kablowej zostanie odcięty.

**WWW.TRACONELECTRIC.PL**

TRACON POLSKA SP. Z O.O. ● UL. CIESZYŃSKA 43, 43-300, BIELSKO-BIAŁA

TEL. 33 815 04 20 @ POLSKA@TRACONELECTRIC.PL