



ORODJE ZA NAPENJANJE IN REZANJE KABELSKIH VEZIC



TG1



2.5 - 4.8 mm

1. Ročno ovijte kabelsko vezico okoli predmeta in jo zategnite.
2. Nastavite natezno napetost z vrtenjem gumba za nastavitve napetosti.
3. Vstavite trak kabelske vezice skozi napenjalca in postavite rezalno glavo orodja čim bližje na glavo kabelske vezice.
4. Pritiskajte sprožilec, dokler se trak kabelske vezice ne prereže.

TG2



3.6 - 10.6 mm

1. Kabelsko vezico ročno ovijte okoli elementov na približen premer snopa.
2. Trak kabelske vezice namestite v odprtino poleg rezila in nato v odprtino prijemala.
3. Stiskajte napenjalne ročice orodja, dokler ne dosežete želene napetosti snopa.
4. Še naprej držite stisnjena napenjalna ročaja in dodatno pritisnite rezalni ročaj, dokler ne prerežete traku kabelske vezice.

WWW.TRACONELECTRIC.COM

TRACON LENDAVA D. O. O., INDUSTRIJSKA ULICA 6, 9220 LENDAVA

+386 - (0)2 - 600-16-07 @ TRACON.LENDAVA@TRACON.SI