

RS 22KW PUNJAČ ZA E-AUTOMOBILE

TECS303S



TECS303P



Upotreba

Punjач za električni automobil puni automatsku bateriju iz mreže naizmjenične struje (AC).

Ovi punjači se mogu instalirati na svim vrstama parking mesta, bilo na javnim površinama ili u prostorijama preduzeća.

Sa njima se može napraviti veliku, srednju ili malu stanicu za punjenje.

Potpuno samouzna i pogodna za sve vrste nenađenih parking mesta.

Glavne funkcije

- Plug and play
- Ekran za prikazivanje
- Prikazuje informacije kao što su status punjenja ili maksimalna struja punjenja, performanse, potrošnja.

UPOZORENJE

Odstupanje od uputstva za upotrebu može dovesti do materijalne ili fizičke štete ili oštećenja opreme!

Opasnost od požara i strujnog udara:


Nemojte koristiti oštećeni ili prljavi električni konektor!

Samo stručna osoba može da ga instalira! Pridžavajte se uputstvu za upotrebu! Ukoliko se ignoriše uputstvo za upotrebu može dovesti do materijalne ili fizičke štete ili oštećenja opreme!! Proverite pre svake upotrebe stanicu za punjenje i priključni kabl da li su u dobrom stanju!

Električni punjač se može koristiti samo za punjenje električnih vozila (EV) ili hibridnih vozila (PHEV)!

Ne postavljajte stanicu za punjenje na zatvorenom mestu da biste izbegli pregrevanje!

Izgled proizvoda



Specifikacije

Broj proizvoda	TECS303P
Ulagani napon	Trofazna (3P+N+PE)
Nominalni napon	400VAC
Nominalna struja	32A
Frekvencija	50Hz
Izlazni napon	400VAC
W-Ox struja (Izlazna struja)	32A
Nominalna snaga	22kW
Kabriranje	Kabriran
Tip kabla za punjenje	Type 2 konektor i kabl
Start	Plug and Play
Standardi	IEC 61851, IEC62196, EN50620/IEC62893
Sertifikati	CE, CB, RoHS
IP zaštita	IP65
RCD	6mA DC/ 30mA AC
Zaštite	Zaštita od prekomerne struje, prenaponske i podnaponske zaštite, termička zaštita, detekcija struje curenja, zaštitno uzemljenje
Instalacija	Može da se montira na zid ili stub
Nazivna temperatura	-25°C ~ +45°C
Relativna vlažnost	5%-95%

Lista proizvoda

Punjач	1 kom
Zidni nosač	1 kom
Tiple, šrafovi	1 kom
Uputstvo za sastavljanje	1 kom

Transport i skladištenje

Proizvod je upakovani u fabriki. Izbegavajte oštete, vibracije i druge udare tokom transporta. Temperatura skladištenja i transporta treba da bude između -40°C i +70°C, sa maksimalnom relativnom vlažnošću od 95%. Vazduh koji ga okružuje ne bi trebalo da sadrži kiseline, alkalijske ili neki korozivni ili eksplozivni gas.


Upustva za instalaciju

Bezbednosna upozorenja


Osoba koja sastavlja i/ili koristi uređaj mora da poštuje sledeća pravila kako bi izbegla lične povrede i zbog očuvanja integriteta uređaja. Pre uključivanja, provjerite da li je uređaj pravilno uzmjen, njegov zaštitni provodnik je pravilno povezan sa njim. Proverite stanje izolacije, nemotje da koristite uređaj sa oštećenim kablom ili konektorom! Održavajte uređaj čistim, po mogućnosti na konstantnoj temperaturi i vlažnosti! Uredaj se ne smje koristiti u prostoriji koja sadrži isparljive pare/gasove ili zapaljive i eksplozivne materije! Držati van domaća dece!

Vodič za instalaciju

Montaža na stub:



Montaža na zid:



Pažnja!

Instalacija od strane nestrucne osobe može biti problem!
Samo kvalifikovani električar može instalirati uređaj!

Može postojati rizik od strujnog udara kao rezultat nepравилне instalacije!

Nepoštovanje uputstva za održavanje i intalacije može uzrokovati fizičku i materijalnu štetu!



Za referencu

Električni priključak

Napomena pre upotrebe:





Samo kvalifikovani električar može da uradi to!

Upustva za ozicanje:

Zaštita sistema punjenja mora biti projektovana u skladu sa relevantnim nacionalnim propisima. Faze treba zaštititi sa osigur-čem i 'A' tipom RCCB koji mora biti u skladu sa IEC 60898-1, IEC 60947-2 ili IEC 61009-1 standardima.

UPOZORENJE:

A Instalaciju izvršite u beznaponskom stanju!



Ožicanje mora biti izvedeno kao što je prikazano na slici.

Uputstva za punjenje

Pripreme za punjenje

Priklučite konektor za punjenje u automobil, a zatim počnite da punite prema uputstvima.

Proces punjenja

uključivanje



T2 konektor nije priključen na automobil


ikona treperi, pritisnite da izaberete aktuelnu



Povezano sa autom

Nakon povezivanja automobila, punjenje počinje automatski.

Početak punjenja



Plivajuće svetlo

Punjene je završeno



Vodič za održavanje i rešavanje problema

Uputstva za održavanje

Redovno proveravajte pre upotrebe da li je izolacija žice neoštećena. RCCD (zaštitna sklopka) testirajte mesečno.

Rešavanje problema

Vodič za održavanje i rešavanje problema

Kod greške	Izvor problema	Rešenje
ERROR 1	Pregrevanje.	Sačekajte dok se uređaj ne ohladi.
ERROR 2	Struja punjenja je previška (+10%).	Ponovo povežite punjač sa automobilom.
ERROR 3	Struja punjenja je previška (+10%).	Ponovo povežite punjač sa automobilom.
ERROR 4	Struja kvara je veća od 6mA (DC) ili 30mA (AC).	Automatski nastavlja punjenje kada se ukloni struja kvara.
ERROR 5	Testiranje nije uspelo.	Ponovo povežite punjač sa automobilom. Ako je problem još uvek postoji vratite punjač prodavcu na popravku.
ERROR 6	Preznak napon (<180V)	Punjene će se automatski ponovo pokrenuti kada se dostigne napon 190V.
ERROR 7	Previsok napon (>275V)	Punjene će se automatski ponovo pokrenuti kada napon padne ispod 265V.
ERROR 8	Greška releja	Ponovo povežite punjač sa automobilom.
ERROR 9	Unutrašnja greška	Vratite punjač prodavcu na popravku.
ERROR 10	Temperatura kabla za punjenje prevelika. (više od 80°C)	Punjene će se automatski ponovo pokrenuti kada se kabl ohladi.
ERROR 11	PE test nije uspeo.	Proverite PE provodnik.
ERROR 12	CP napon nije prikidan.	Ponovo povežite punjač sa automobilom.
ERROR 13	Kratak spoj (CP ili PE)	Ponovo povežite punjač sa automobilom.
ERROR 14	Fazna greška	Ponovo povežite punjač sa automobilom. Proverite veze, zatim ponovo pokrenite punjenje.
ERROR 15	Nedostatak faze	Ponovo povežite punjač sa automobilom. Proverite veze, zatim ponovo pokrenite punjenje.
ERROR 16	RS485 Master greška	Jedan uređaj se može podešiti kao "Master".
ERROR 17	RS485 Slave greška Greška u vezi.	Proverite RS485 kabl i uverite se da je Master uključen.
ERROR 18	Greška u RS485 adresiranju	Proverite podešavanja, možda će biti potrebno zameniti PCB.
ERROR 19	Greška napona	Ponovo povežite punjač sa automobilom. Ako problem i dalje postoji vratite punjač prodavcu za popravku.
ERROR 20	Komunikacijska greška	Ako je komunikaciona veza adekvatna, videćete odgovarajuće informacije.
ERROR 21	Spoljašnja temperatura je preniska.	Jedinica termometra je oštećena i mora se vratiti proizvođaču na popravku.
ERROR 22	Greška struje i merenje napona	Popravka
ERROR 23	Obrnuto označenje faza (L) i nulu (N)	Povežite faznu (L) i nulu (N) žicu obrnuto.

Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélküli megváltozhat! Naprakész információk a honlapon!

This document could be modified without notice. Updated Information on Website.

Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Zastrzeganá možnosť zmeny minútu dovoľeného dokumentu bez upozornenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej!

Acest document poate fi modificat fară o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet!

Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave! Aktuelle Informationen können auf der Internetseite gefunden werden!

Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani!

Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet.

Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznamenia! Aktuálne informácie na web-stránke!

Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce!

Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici.

